

《和县卫生健康委员会和县香泉卫生院项目竣工环境保护验收监测报告表》专家技术核查意见

2024年2月4日，和县卫生健康委员会组织召开了《和县卫生健康委员会和县香泉卫生院项目竣工环境保护验收监测报告表》技术核查会，参加会议的有和县卫生健康委员会（建设单位）、和县重点工程建设管理中心、马鞍山中泓环境科技有限公司（验收监测报告编制单位）等单位，会议邀请3名专家组成技术核查组（名单附后）。与会专家、代表在踏勘现场的基础上，听取了相关单位对工程竣工环境保护验收监测报告的汇报，经充分讨论，形成技术核查意见如下：

一、项目建设情况

项目建设过程中较好落实了环评及“三同时”要求，相关环保设施建设到位，管理规章制度健全，具备了验收条件，通过技术核查。

二、报告编制质量

验收监测报告编制较规范，内容较全面，基本符合建设项目环境保护验收技术规范要求，监测结论总体可信。经进一步修改完善后可作为本项目竣工环境保护验收依据。

三、建议


1、核实工程建设内容、主要设备、原辅材料、接诊流程和产污环节与环评及批复的一致性，细化变化情况说明。

2、补充污水处理设备及工艺参数。核实项目消毒工艺，补充其合理性论证。

3、补充废气处理系统管线图，补充论证项目除臭工艺的合理性。

4、核实固废（含危废）种类、数量，规范固废（含危废）分类收集、场内暂存场所，完善处置措施。

5、补充排污许可相关附件。加强环保处理设施现场运营及维护管理。完善相关环境保护规章制度和台帐，完善相关附图、附件。

专家组长 

2024年2月4日



和昌新象卫安医院竣工环境保护验收会议专家组签到表

参会人员	姓名	单位	职务	联系方式
组长	丁奇格	安徽工业大学	副教授	1380141661
	李洪	生态环境学会	高工	18255534577
专家组	刘宝河	安徽工业大学	副教授	15555569587
			副教授	

